ISIS ANALYTICS
IDenta FRANCE

MODE D'EMPLOI : KIT D'IDENTIFICATION
EXPLOSIF GENERAL
TNT/PETN/RDX/NITRATE
SUBSTANCE et TRACES

CATALOGUE Nº. IDT 0010T

1. Retirer l'échantillonneur (sampler) de l'Unité de test Identa.

2. Appliquer la tête adhésive de l'échantillonneur à plusieurs endroits de la substance à tester en essayant d'en recueillir le plus possible. Pour analyser une surface suspecte, passer largement le tampon de l'échantillonneur sur cette surface.

3. Replacer l'échantillonneur dans le boîtier et appuyer fermement pour le verrouiller.

Avertissement : Ne pas passer à l'étape **4** si l'échantillonneur n'est pas complètement verrouillé et en place.



4. Avec le pouce et l'index, appuyer fermement sur la **chambre 1** jusqu'à ce que l'ampoule se brise.

5. Agiter doucement l'unité pendant 2 à 3 secondes.

6. L'apparition d'une couleur marron-violet à l'avant ou à l'arrière de la fenêtre indique la présence de TNT.

7. L'apparition d'une couleur verte à l'avant ou à l'arrière de la fenêtre indique la présence de DNT.

8. Si une autre couleur apparaît, merci de jeter le test à la poubelle.

Si aucune couleur n'apparaît, briser l'ampoule de la **chambre 2**, et agiter doucement pendant 2 à 3 secondes. L'apparition d'une couleur orange/rouge/violette à l'avant ou à l'arrière de la fenêtre indique la présence de RDX (C-4), de PETN, de SEMTEX, de dynamite, de NG, ou de poudre sans fumée (smokeless powder).

9. Si une autre couleur apparaît, merci de jeter le test à la poubelle.



Si aucune couleur ne se développe, briser l'ampoule de la **chambre 3** et agiter vigoureusement l'unité de test de haut en bas, **le liquide de la chambre à réaction doit venir en contact avec le solide de la chambre 3.**

10. L'apparition d'une couleur orange/rose/violette à l'avant ou à l'arrière de la fenêtre indique la présence de sel de Nitrate – Nitrate de Potassium (poudre noire), Nitrate d'Ammonium (ANFO), ou Nitrate d'Urée.

Procéder aux essais de Nitrate d'Urée (IDT 0020T) et de Nitrate d'Ammonium (IDT 0030T). Si aucune de ces couleurs n'apparaît aucune des substances ci-dessus ne sont présentes.

Note : Vous pouvez désormais jeter le kit en toute sécurité à la poubelle.

HOTLINE : +33(0)478 924 118

ISIS ANALYTICS : 98 rue Hippolyte Kahn
69100 VILLEURBANNE - RCS : 513 841 817 00028
Tel.: +33(0) 603 291 113 - Fax : +33(0) 478 924 110
contact@isisanalytics.com